

«FORMATION ATEX»

Formation risques ATEX (poudres, poussières, pulvérulents)



Public : *Personnel d'exploitation, responsable d'exploitation, responsable technique, intervenants sur ce type d'installation*

Objectifs : *Connaître et comprendre les risques spécifiques de l'installation. Cette formation s'intègre dans la démarche de la Directives ATEX 1999/92/CE et 94/9/CE*

Objectifs intermédiaires (ou opérationnels) :

- *Connaître les principaux risques liés au transport et au stockage des poudres,*
- *Prévenir et faire face aux risques incendie et explosion (ATEX) de l'installation.*
- *Parler le même langage,*

Programme prévisionnel :

- *Les risques liés au stockage, à la manutention et à la conservation des produits combustibles en poudre*

Les types de produits, les comportements (respiration, fermentation, auto-échauffement), la conservation (contrôle, enregistrement, les pièges à éviter)

- *Les risques Incendie-Explosion-Risques environnement*

Poudres, poussières et déchets, manutentions, retour d'expérience industrielle

Les mécanismes, les zones sensibles, les situations à risques, les classements ATEX

Démonstration avec un simulateur d'explosion (manipulation par les participants) et illustration dans l'installation

- *La prévention*

Le captage, l'aspiration des poussières, le nettoyage, le suivi des températures, les interventions sur l'installation, la surveillance et la maintenance

- *Conduite à tenir en cas d'incidents*

Les bons réflexes, les moyens d'interventions

- *Conclusion*

Bilan en fin de formation

Méthode de travail:

Alternance d'apport théoriques et d'illustrations pratiques avec : manipulation d'un simulateur, illustration sur l'installation, présentations de retours d'expériences industriels.

Tour de table pour utilisation du retour d'expériences des stagiaires

N.B. : *Afin d'assurer le bon déroulement de ce stage, chaque participant doit IMPERATIVEMENT venir avec sa tenue de travail et chaussures de sécurité.*



Durée : 2 jours

Frais pédagogiques : nous contacter

Groupe : 10 personnes maxi, avec ou sans connaissance du sujet mais ayant déjà travaillé sur l'installation.

Intervenant : Bernard Le Borgne